НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА

☑ HB - 06

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Нагрузочная вилка НВ-06 предназначена для:

- Определения степени заряда и исправности автомобильных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 6/12 В.
- Проверки исправности генератора и бортовой сети с помощью высокоточного вольтметра.

2. ОСОБЕННОСТИ

- Имеет 2 спирали и подходит для проверки аккумуляторов как малой и средней емкости (подключается одна спираль, ток нагрузки 50/ 100 A), так и повышенной емкости (подключаются две спирали, ток нагрузки 100/ 200 A).
- Легкая коммутация спиралей упрощает использование прибора.
- Большой вольтметр облегчает считывание показаний.
- Коррозиестойкое покрытие корпуса прибора.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

◆ Номинальное напряжение АКБ 6/ 12 В
◆ Емкость тестируемых АКБ до 15-240 А ч
◆ Диапазон вольтметра
◆ Точность
 ◆ Номинальное сопротивление 2 спирали по 0,1 Ом
◆ Ток нагрузки для 12B АКБ 100 A (200 A)
◆ Ток нагрузки для 6В АКБ 50 A (100 A)
 ◆ Рабочий диапазон температур30°С - +60°С
◆ Время измерения:
• под нагрузкой, электрод «Н» не более 5 сек.
◆ без нагрузки, электрод «В» неограниченно

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

• Коробка упаковочная	1	ШТ.
◆ Нагрузочная вилка в сборе	1	ШТ.
• Пластиковая ручка	1	ШТ.
 Зашитный коппачок шупа 	1	IIIT

* Производитель, в целях модернизации и улучшения потребительских свойств прибора, оставляет за собой право вносить в характеристики прибора изменения, которые не ухудшают его эксплуатационные свойства. Приоритетная подробная информация охарактеристиках отражена в инструкции к прибору и на сайте www.orionspb.ru

5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Убедитесь в отсутствии механических повреждений и замыкании витков спирали.
- 2. Подсоедините черный зажим к минусовой клемме аккумулятора.
- 3. Измерьте напряжение аккумулятора на холостом ходу. Для этого открутите обе гайки около щупа и наколите щуп на плюсовую клемму аккумулятора. Снимите показания вольтметра.
- 4. Подключите спирали:
- закрутите одну гайку, ток нагрузки **50/ 100 А** используется для проверки емкости на аккумуляторах 15-100 Ач;
- закрутите обе гайки, ток нагрузки **100/ 200 А** используется для проверки емкости на аккумуляторах 100-240 А-ч.
- 5. Измерьте напряжение аккумулятора под нагрузкой. Наколите щуп на плюсовую клемму аккумулятора. Снимите показания вольтметра. Время измерения не более 5 сек.
- 6. Определите степень заряда и исправность аккумуляторной батареи при помощи таблиц 1 и 2.

Таблица 1.

Зависимость степени заряженности АКБ от напряжения на холостом ходу*

(АКБ находилась в электрическом покое не менее 24 часов)

Напряжение 6В АКБ, В	>6.35	6.25	6.15	6.05	<5.95
Напряжение 12В АКБ, В	>12.7	12.5	12.3	12.1	<11.9
Процент заряженности, %	100	75	50	25	0

Таблица 2.

Зависимость степени заряженности АКБ от напряжения в конце 5 секунды тестирования нагрузочной вилкой*

	Напряжение 6В АКБ, В	>5.1	4.8	4.5	4.2	<4
	Напряжение 12В АКБ, В	>10.2	9.6	9	8.4	<7.8
	Процент заряженности, %	100	75	50	25	0

^{*}Температура окружающей среды и АКБ ~20-25°C.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Гарантийный срок эксплуатации устройства 12 месяцев со дня родажи.

Претензии к качеству работы устройства не принимаются и гарантийный ремонт не производится в случаях, если:

- ⊙ присутствуют механические повреждения прибора
- ⊙ нарушена целостность заводской пломбы
- неисправность вызвана неправильной эксплуатацией прибора

В случае неисправности, при соблюдении всех требований, гарантийный ремонт (обмен) прибора производится по месту продажи. Постгарантийный ремонт осуществляется по адресу: 192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 33.

Подробную информацию об условиях гарантийного и постгарантийного ремонта Вы можете получить на сайте производителя ООО «НПП «Орион» https://orionspb.ru в разделе «РЕМОНТ И ГАРАНТИЯ».

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи





Подпись продавца